



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W GLIWICACH  
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Gliwice, 30 sierpnia 2024 r.

Znak sprawy: MZ.52800.31.2024.2.AK

Egz. nr ..... **2**

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225, poz. 1934 z późn. zm.) w dniach:  
od 23.08.2024 r. do 27.08.2024 r.

przez:

1. mł. kpt. mgr inż. Dawida Żyznowskiego – naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 3808512,
2. mł. asp. mgr inż. Adriana Kilijanka – starszego inspektora wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 6260992,

legitymujących się upoważnieniem Nr 98/2024, znak: MZ.52800.31.2024.1.AK, z dnia 20.08.2024 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**części budynku przeznaczone na oddziały przedszkolne, znajdujące się w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ul. Pocztovej 31.**

|                                                               |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres kontrolowanego                                  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia |
| <b>Gmina Gliwice<br/>ul. Zwycięstwa 21<br/>44-100 Gliwice</b> | Wojciech Kijewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach                                        |

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego |
| Wojciech Kijewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach  | _____                                                              |

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z wnioskiem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30.07.2024 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli i wydanie opinii potwierdzającej spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art 126 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 poz. 737) dla czterech oddziałów przedszkolnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ulicy Pocztowej 31.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. części budynku przeznaczone na oddziały przedszkolne, znajdujące się w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ul. Pocztowej 31.

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Podmiotem odpowiedzialnym za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice.  
Podczas kontroli okazano pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/10934/5 z dnia 23.07.2021 r.

**2. Charakterystyka pożarowa:**

Budynek szkoły, w którym zorganizowane są oddziały przedszkolne znajduje się w Gliwicach przy ul. Pocztowej 31. Teren szkoły jest ogrodzony i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Pocztowej. Budynek jest wolnostojący, składa się z części niższej, w której znajduje się część przedszkolna i wyższej, w której mieści się część dydaktyczna szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz jeden oddział przedszkolny. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony (w części przedszkolnej częściowo podpiwniczony); posiada strych (nieużytkowy). Obiekt zbudowany jest w technologii tradycyjnej. Posiada ściany murowane z cegły, stropy o różnej konstrukcji: stalowo-ceramiczne w części przedszkola, żelbetowe i gęstożebrowe w całości szkoły. Dach wykonany jest jako drewniany, wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. W budynku znajdują się dwie obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami przeciwpożarowymi EI30 i wyposażone w samoczynne systemy oddymiania grawitacyjnego.

Podstawowe dane o budynku szkoły:

- kategoria zagrożenia ludzi:
  - ZL III – część szkolna,
  - ZL II – oddziały przedszkolne z częścią szkolną (wschodnia część budynku),
- pomieszczenia techniczne i magazynowe (PM) – pomieszczenie hydroforowi w piwnicy,
- powierzchnia zabudowy – 1 130 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2 442,05 m<sup>2</sup>,
- kubatura – 12 300,00 m<sup>3</sup>,
- wysokość – 18,90 m – szkoła, 12,20 m – przedszkole (budynek średniowysoki „SW”).

Dane powzięto z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i dokumentacji projektowej.

W trakcie kontroli okazano dokumentację projektową pn.

- Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany) „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i ppoż. wraz z przebudową dojazdu ppoż., 44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31, dz. nr 232, obręb Ligota Zabrska”, opracowany w październiku 2021 r. przez jednostkę projektową „ABRYS”, ul. Lutycka 17/4, 44-100 Gliwice. Projekt stanowi załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr 11/2022 z dnia 05.01.2022 r. (znak AB.6740.1.1322.2021) Projekt został uzgodniony dnia 25.10.2021 r. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcinem Wyrzykowskim, nr upr. 505/2009 – bez uwag.
- Projekt techniczny „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i ppoż. wraz z przebudową dojazdu ppoż., 44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31, dz. nr 232, obręb Ligota Zabrska”, opracowany w październiku 2021 r. przez jednostkę projektową „ABRYS”, ul. Lutycka 17/4, 44-100 Gliwice. Projekt został uzgodniony dnia 25.10.2021 r. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcinem Wyrzykowskim, nr upr. 505/2009 – bez uwag.



- Projekt techniczny - uzupełnienie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i ppoż. wraz z przebudową dojazdu ppoż., 44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31, dz. nr 232, obręb Ligota Zabrska”, opracowany w październiku 2023 r. przez jednostkę projektową „ABRYS”, ul. Lutycka 17/4, 44-100 Gliwice. Projekt został uzgodniony dnia 07.11.2023 r. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcinem Wyrzykowskim, nr upr. 505/2009 – bez uwag.
- Sprawozdanie z nadzoru autorskiego (dot. sposobu doprowadzenia stropów do wymaganych parametrów pożarowych) zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i ppoż. wraz z przebudową dojazdu ppoż., 44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31, dz. nr 232, obręb Ligota Zabrska”, opracowane 29 września 2023 r. przez jednostkę projektową „ABRYS”, ul. Lutycka 17/4, 44-100 Gliwice. Sprawozdanie sporządzone przez: mgr inż. arch. Jolanta Węglińska (upr. nr 59/2000 Katowice), mgr inż. Adrian Kucypera (upr. nr SLK/3255/PWOK//10), zaopiniowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcina Wyrzykowskiego (nr upr. 505/2009).
- Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcina Wyrzykowskiego (nr upr. 505/2009) dotycząca „zastosowania kłapy dymowej w formie okna oddymiającego dla klatki schodowej” z dnia 05.08.2024 r.

Okazano oświadczenie kierownika budowy Pana Marcina Mielcarka (nr upr. SLK/8295/WBKb/18) z dnia 23.08.2024 r. o zakończeniu robót budowlanych w zakresie przewidzianym umową nr 3/2023/ZP z dnia 12.07.2023 wraz z późniejszymi aneksami wraz z dziennikiem budowy nr 472/2022 wydanym 19.04.2022 r.

Dla kontrolowanego budynku sporządzona została „Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN i ppoż., 44-100 Gliwice, ul. Pocztowa 31”, opracowana w czerwcu 2021 przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcina Wyrzykowskiego (nr upr. 505/2009) i rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Stanisława Nardelliego (nr członkowski. SLK/BO/5913/01). Ekspertyza została zatwierdzona Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 06.09.2021 r. - znak sprawy WZ.5595.1.162.2021.PW.

W projekcie budowlanym (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany) uwzględniono treść Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 06.09.2021 r.

Budynek został podzielony na następujące strefy pożarowe:

- strefa pożarowa SP 01 przedszkole - kategoria zagrożenia ludzi ZL II,
- strefa pożarowa SP 02 szkoła - kategoria zagrożenia ludzi ZL III,
- strefa pożarowa SP 03 pomieszczenie techniczne w piwnicy przedszkola – pomieszczenia techniczne i magazynowe (PM).

W budynku występują stropy ceramiczne typu Akermann, które nie wykazują odporności ogniowej REI 60 (wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez Instytut Techniki Budowlanej). Kontrolowany oświadczył, że na ten fakt zwrócili uwagę autorzy projektu budowlanego, zalecając w ramach nadzoru autorskiego obudowę stropów płytami gwarantującymi osiągnięcie wymaganego stopnia odporności ogniowej (opracowanie: „Sprawozdanie z nadzoru autorskiego” z dnia 29 września 2023 r.). Zgodnie z przekazanymi wiadomościami na czas kontroli stropy w części ZL II zostały zabezpieczone do wymaganej klasy odporności ogniowej, w przeciwieństwie do stropów części szkolnej (ZL III) – zamierzenie to zostało ujęte w planie finansowym na rok 2025. We wskazanej wcześniej ekspertyzie technicznej określono, że stropy posiadają klasę odporności ogniowej REI60, zatem nie można potwierdzić, że stan ochrony przeciwpożarowej w budynku jest zgodny z tym dokumentem.

Ściany pomiędzy szkołą a przedszkolem zostały wzmocnione do odporności ogniowej REI120 (ściana oddzielenia przeciwpożarowego). Taką samą posiadają ściany obudowy klatek schodowych oraz pomieszczenie hydroforowi.

Części budynku przeznaczone na oddziały przedszkolne zlokalizowane są zarówno w części przedszkolnej (3 oddziały w części ZL II), jak również w części przedszkolnej (1 oddział w części ZL III).

Oddział przedszkolny zlokalizowany na parterze w części szkolnej składa się z sali przedszkolnej, komunikacji, sanitariatów i pomieszczenia pedagoga. Ewakuacja zapewniona jest przejściem ewakuacyjnym przez pomieszczenie komunikacji do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku lub korytarzem do szkolnej klatki schodowej, a stamtąd do centralnej klatki schodowej lub do odrębnej strefy pożarowej tj. części przedszkolnej.

Ewakuacja z części przedszkolnej, której mieszczą się trzy oddziały przedszkolne zapewniona jest klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku, jak również korytarzem prowadzącym przy portierni do wyjścia głównego z budynku. Dodatkowo z pomieszczenia kuchni przez przedsionek prowadzi jedno wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku.



Wyjścia ewakuacyjne w obiekcie oznakowano w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z Polską Normą. Przy niektórych wyjściach ewakuacyjnych zlokalizowano oznakowane skrzynki z kluczami, umożliwiające otwarcie drzwi.

Miejsce zbiórki do ewakuacji zlokalizowano boisku szkolnym.

Lokal przeznaczony na oddział przedszkolny zlokalizowany w części szkolnej (ZL III) poddano analizie pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1531). Poniżej odniesiono się do wymagań wskazanych w § 4 ww. rozporządzenia:

- 1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;

Spełniono – lokal jest przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;

- 2) lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola;

Spełniono wyżej wymienione wymagania.

- 3) lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;

Spełniono – zgodnie z ekspertyzą techniczną elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia.

- 4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m;

Spełniono – lokal posiada dwa wyjścia (drzwi) służące do celów ewakuacji, zgodnie ze wcześniejszym opisem ewakuacji.

- 5) przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

a) 20 m lub

b) 40 m - w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku;

Spełniono – długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m.

- 6) lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal;

Spełniono – gaśnica w lokalu posiada klasę skuteczności gaśniczej 21A.

- 7) elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,

b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

Spełniono – W lokalach przedszkolnych znajduje się wykładzina podłogowa trudno zapalna (okazano deklarację właściwości użytkowych z klasą reakcji na ogień B<sub>fl</sub>-s1). W korytarzach podłoga z lastryko. Osłony grzejników/kaloryferów trudno zapalne – okazano deklarację zgodności nr 71/2018 potwierdzającą klasę reakcji na ogień Bs1,d0/Bs2, d0.

- 8) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddziały przedszkolne;

Spełniono – w strefie pożarowej ZL III, w której znajduje się lokal, brak jest wyżej wymienionych lokali, jak również lokale takie nie są planowane.



- 9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;

Spełniono – w budynku spełnione są wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

- 10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

Spełniono – z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

Dla obiektu z oddziałami przedszkolnymi drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna o szerokości 4 m, usytuowana w odległości co najmniej 5 m od ścian budynku zakończona jest placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Droga jest utwardzona o nośności umożliwiającej dojazd o każdej porze roku jednostek ochrony przeciwpożarowej i jest połączona odpowiednimi dojazdami z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tym obiekcie.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla kontrolowanego budynku zapewniają hydranty zewnętrzne, zlokalizowane na sieci wodociągowej miejskiej (ul. Pocztowa 29 D, ul. Pocztowa 34). Ich odległość do kontrolowanego budynku nie przekracza 75 m.

Okazano protokół z pomiarów hydrantów zewnętrznych DN 80 z dnia 10.07.2024 r. sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice. Badane hydranty osiągnęły minimalną wymaganą wartość wydajności.

W trakcie kontroli w budynku oraz na terenie nie stwierdzono obecności materiałów niebezpiecznych pożarowo.

### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

Okazano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną w sierpniu 2024 r. przez Mirosława Rybickiego (inspektor ochrony przeciwpożarowej, nr upr. SIOP/59/2023/8/18).

Budynek został wyposażony w instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku (przy portierni), w szkolnej klatce schodowej i przy sekretariacie szkoły.

Okazano przykładowe oświadczenia pracowników szkoły o zapoznaniu z przepisami przeciwpożarowymi oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego z dnia 12.08.2024 r. Osoba szkoląca: Michał Rybicki (inspektor ochrony przeciwpożarowej, upr. nr SIOP/59/2023/8/18).

### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w kontrolowanym budynku przeprowadzono w dniu 05.10.2023 r. Czynności dotyczyły kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **5. Czynności zabronione** – nie ujawniono.

### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi** – nie ujawniono.

### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru** – nie ujawniono.

### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Budynek szkoły został wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- system oddymiania klatek schodowych,
- instalacja przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi DN 25 (9 szt.).

W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowe oznakowanie przycisku uruchamiającego PWP oraz miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych.



## **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

W trakcie kontroli okazano:

- protokół przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 15.07.2024 r., sporządzony przez mgr inż. Michała Janowca (upr. nr SLK/403/OWOE/12). W protokole odnotowano: instalacja PWP jest sprawna i nadaje się do eksploatacji.
- protokół nr 35/07/2024 z pomiarów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 20.07.2024 r., sporządzony przez mgr inż. Michała Janowca (nr upr. E1/710/6484/19) i mgr inż. Piotra Janowca (nr upr. D1/710/6486/19). Orzeczenie: instalacja nadaje się do eksploatacji,
- protokół nr 286/2023 badania wydajności oraz przeglądu hydrantów wewnętrznych z dnia 27.09.2024 r. sporządzony przez firmę Iskron 2 (ul. Toruńska 7, 44-100 Gliwice), potwierdzający parametry hydrantów wewnętrznych (z uwzględnieniem jednoczesnego poboru z 2 hydrantów). Badania wykonał Michał Derewiecki (konserwator sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych).
- protokół z przeprowadzenia testów systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych z dnia 20.07.2024 r., sporządzony przez mgr inż. Michała Janowca (upr. nr SLK/4031/OWOE/12). W protokole odnotowano: próba zakończona wynikiem pozytywnym.

W trakcie kontroli w dniu 22.08.2024 r. przeprowadzono próby:

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu - po uruchomieniu przycisku sterującego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nastąpiło odcięcie zasilania w energię elektryczną całego obiektu oraz samoczynne uruchomienie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Wynik próby pozytywny.
- oddymiania klatek schodowych – uruchomienie przycisków sterujących. Potwierdzono otwarcie klap dymowych oraz okien i drzwi zapewniających napływ powietrza kompensacyjnego. Wynik każdej z prób pozytywny.

## **10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Budynek wyposażony jest w gaśnice:

- proszkowe – 4X (11 szt.), 6X (11 szt.),
- śniegowe – GSE 2X (1 szt.),
- pianowe – GWG 2X (1 szt.).

Okazano protokół z 15.11.2023 r., sporządzony przez Michała Derewieckiego (konserwator sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, Iskron 2) potwierdzający przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowano znakami zgodnymi z PN.

## **11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych** – nie występują.

## **12. Wyposażenie lokalu w instalacje użytkowe**

Przedmiotowy lokal został wyposażony w następujące instalacje użytkowe:

- elektryczna,
- odgromowa,
- wentylacja grawitacyjna.

## **13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

W trakcie kontroli okazano następujące protokoły:

- protokół z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej nr 1/12/2021/SP11 z 09.12.2021 r. Badanie przeprowadzili: Rafał Piotrowski (upr. nr E/1755/210/123/13) i Jacek Bzdok (upr. nr G-1/D/033/388/17, G-1/E/033/898/17). W protokole odnotowano: instalacja nadaje się do eksploatacji,
- protokół nr 1/11/2019/SP11 z badania instalacji odgromowej i uziomów z dnia 04.11.2019 r. Badanie przeprowadzili: Rafał Piotrowski (upr. nr E/1755/210/123/13) i Jacek Bzdok (upr. nr G-1/D/033/388/17, G-1/E/033/898/17). W protokole odnotowano: instalacja nadaje się do eksploatacji,
- protokół z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych sporządzony w dniu 02.10.2023 r. przez Tomasza Chwastka (N.M.K. Tomasz Chwastek Zakład Usług Kominiarskich, 44-361 Syrynia, ul. Młyńska 19A). W protokole odnotowano: przewody nadają się do użytkowania.

## WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie ujawniono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

### **14. Inne ustalenia:**

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego dzieci przedszkolne spożywają posiłki w jadalni.

### **15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzeżeń do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 7 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**D Y R E K T O R**  
Szkoły Podstawowej nr 11  
w Gliwicach

*Wojciech Kiliński*

.....  
inż. Wojciech Kiliński  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału  
Kontrolno - Rozpoznawczego

*David Żyżnowski*

.....  
mł. kpt. mgr inż. David Żyżnowski

Starszy Inspektor Wydziału  
Kontrolno - Rozpoznawczego

*Adrian Kilijanek*

.....  
mł. asp. mgr inż. Adrian Kilijanek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

Szkoła Podstawowa Nr 11  
im. Hugona Kollataja w Gliwicach  
44-100 Gliwice, ul. Poczтова 31  
tel. 32/232 18 74, 32/231 91 15  
NIP 631-21-38-007 Regon 000721478